

メータの見かた、使いかた

表示灯

前照灯上向き表示灯(ハイビームパイロットランプ)

照射角が上向きなときに点灯します。

ニュートラル表示灯

メインスイッチが“●” (ON)で、チェンジがニュートラルの位置にあるとき点灯します。

ニュートラル表示灯

