


メーター 前ページの続き

トリップメーター、平均燃費、燃料消費量の

リセット

- 1 トリップメーターA、平均燃費、燃料消費量を同時にリセットするには、いずれかを表示中に **SET** ボタンを押し続ける。




- 2 リセットされると下図のようにそれぞれ表示される。



- 3 その後、もとの表示に戻る。



- 4 トリップメーターBのリセットは、トリップメーターBを表示中に **SET** ボタンを押し続ける。



燃料計のマークが1つ(E)だけ点滅したあと(リザーブ燃料使用後)の給油後、0.1 km 走行したときに、トリップメーターA、平均燃費、燃料消費量を自動でリセットするよう設定することができます。 **▶P.20**